

Studio Tecnico DOTT.ING. ANGELO PERINI,
via Garibaldi n°26 – 60030 SERRA DE' CONTI (AN)
Tel. 3478917951 e-mail:periniangelo@hotmail.it



ELABORATO **DF**

COMUNE DI SERRA DE' CONTI
PROVINCIA DI ANCONA

**PROGETTO DEFINITIVO PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI
CONTENIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - A.NOVELLI –
CONNESSO AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Committente:

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL PROGETTISTA e D.L.

Dott. Ing. Angelo Perini

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Distinzione Catastale nel Comune di Serra de' Conti, Fgl.14, mapp.215

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - A.NOVELLI - CONNESSO AD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

UBICAZIONE: Via Provvidenza (AN)
PROPRIETA': Comune di Serra de' Conti



Foto aerea

10.08.2017

Il tecnico
ING. ANGELO PERINI



FOTO 1 – Lesione muro di contenimento lato est



FOTO 2 – Ammaloramento cordoli muro di contenimento lato est



FOTO 3 – Angolo muro di contenimento lato est



FOTO 4 – Lesione muro di contenimento lato est



FOTO 5 – Angolo muro di contenimento lato est



FOTO 6 – Ammaloramento cordoli e lesione muro di contenimento lato est



FOTO 7 – Lesione muro di contenimento lato est



FOTO 8 – Lesione muro di contenimento lato est



FOTO 9 – Distacco tra strutture portanti non ammorzate
muro di contenimento lato nord



FOTO 10 – Distacco tra strutture portanti non ammorzate
muro di contenimento lato nord



FOTO 11 – Muro di contenimento angolo nord-est



FOTO 12 – Muro di contenimento lesione lato nord



FOTO 13 – Muro di contenimento lesione lato nord



FOTO 14 – Muro di contenimento lato nord



FOTO 15 – Muro di contenimento lato nord – retro spogliatoi




FOTO 16 – Muro di contenimento lato nord – retro spogliatoi



FOTO 17 – Muro di contenimento lato nord – retro spogliatoi



FOTO 18 – Muro di contenimento lato nord – retro spogliatoi



FOTO 19 – Retro spogliatoi



FOTO 20 –Retro spogliatoi



FOTO 21 – Muro di contenimento lato nord – retro spogliatoi



FOTO 22– Muro di contenimento lato nord – retro spogliatoi



FOTO 23 – Muretto di contenimento lato nord



FOTO 24 – Muretto di contenimento lato nord



FOTO 25 – Muretto di contenimento lato nord



FOTO 26 – Ammaloramento cordolo muro di contenimento lato nord



FOTO 27 – Muro di contenimento in c.a. lato est



FOTO 28 – Muro di contenimento in c.a. lato est



FOTO 29 – Muro di contenimento in c.a. lato est



FOTO 30 – Porzione di muro di contenimento crollato lato est



FOTO 31 – Porzione di muro di contenimento sommerso dalla vegetazione e da tralici di vigneto



FOTO 32 – Porzione di muro di contenimento sommerso dalla vegetazione e da tralici di vigneto



FOTO 33 – Porzione di muro di contenimento sommerso dalla vegetazione e da tralicci di vigneto



FOTO 34 – Porzione di muro di contenimento sommerso dalla vegetazione e da tralicci di vigneto



FOTO 35 – Porzione di muro di contenimento sommerso dalla vegetazione e da tralici di vigneto



FOTO 36 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralici di vigneto



FOTO 37 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralici di vigneto



FOTO 38 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralici di vigneto



FOTO 39 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralicci di vigneto



FOTO 40 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralicci di vigneto



FOTO 41 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralci di vigneto



FOTO 42 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralci di vigneto



FOTO 43 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralicci di vigneto



FOTO 44 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralicci di vigneto



FOTO 45 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralicci di vigneto



FOTO 46 – Porzione di muro di contenimento fortemente lesionato visibile tra la vegetazione ed i tralicci di vigneto



FOTO 47 – Porzione di muro di contenimento visibile tra la vegetazione ed i tralci di vigneto



FOTO 48 – Recinzione lato nord interno area campo sportivo



FOTO 49 – Pavimentazione di ingresso area campo sportivo e pozzetto di scarico fognatura



FOTO 50 – Pavimentazione camminamento e pozzetti di scarico fognatura ed elettrico



FOTO 51 – Pavimentazione di collegamento ingresso-spogliatoi



FOTO 52 – Pavimentazione di collegamento ingresso-spogliatoi



FOTO 53 – Pavimentazione di collegamento ingresso-spogliatoi



FOTO 54 – Pavimentazione esterna e marciapiede



FOTO 55 – Pavimentazione esterna fronte spogliatoi



FOTO 56 – Pavimentazione esterna e caditoia esistente



FOTO 57 – Pavimentazione esterna e linea di porta



FOTO 58 – Pavimentazione esterna e caditoia esistente



FOTO 59 – Lato spogliatoi



FOTO 60 – Fronte spogliatoi



FOTO 61 – Fronte spogliatoi



FOTO 62 – Fronte magazzino-locale caldaia



FOTO 63 – Fronte magazzino-locale caldaia




FOTO 64 – Lato magazzino-locale caldaia



FOTO 65 – Lato magazzino-locale caldaia



FOTO 66 – Retro magazzino-locale caldaia



FOTO 67 – Lato nord area campo da gioco



FOTO 68 – Lato nord area campo da gioco



FOTO 69– Lato nord area campo da gioco



FOTO 70 – Lato nord area campo da gioco



FOTO 71 – Interno spogliatoio



FOTO 72 – Interno spogliatoio



FOTO 73 – Lavabo spogliatoio



FOTO 74 – Lavabo spogliatoio



FOTO 75 – Lavabo spogliatoio



FOTO 76 – Soffitto docce tinteggiatura degradata e presenza di muffe



FOTO 77 – Ingresso spogliatoi



FOTO 78 – Wc spogliatoio arbitri



FOTO 79 – Docce spogliatoio arbitri



FOTO 80 – Wc spogliatoio



FOTO 81 – Wc spogliatoio arbitri



FOTO 82 – Spogliatoio radiatore



FOTO 83 – Spogliatoio punto luce



FOTO 84 – Spogliatoio docce punto luce



FOTO 85 – Spogliatoio docce



FOTO 86 – Spogliatoio docce





FOTO 87– Ingresso spogliatoi radiatore



FOTO 88 – Ingresso spogliatoi quadro elettrico

PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICA
AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE "A.NOVELLI"



LEGENDA

 Punti di presa